

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 凉山乐跃110kV输变电工程

项目编号 凉发改能源（2016）273号

建设地点 四川省凉山州德昌县

验收单位 国网四川省电力公司

建设单位 网四川省电力公司凉山供电公司

2019 年 7 月 3 日

(新工申变解 Vx011 规示山东) 考牢登民知照

姓名	性别	年龄	职业	备注
王德胜	男	35	工人	原公铁步查队副队长
李国栋	男	32	工人	原公铁步查队副队长
张明华	男	30	工人	原公铁步查队副队长
刘国栋	男	28	工人	原公铁步查队副队长
陈金平	男	25	工人	原公铁步查队副队长
赵国栋	男	23	工人	原公铁步查队副队长
孙国栋	男	21	工人	原公铁步查队副队长
周国栋	男	19	工人	原公铁步查队副队长
吴国栋	男	17	工人	原公铁步查队副队长
徐国栋	男	15	工人	原公铁步查队副队长
马国栋	男	13	工人	原公铁步查队副队长
朱国栋	男	11	工人	原公铁步查队副队长
李国栋	男	9	工人	原公铁步查队副队长
王国栋	男	7	工人	原公铁步查队副队长
张国栋	男	5	工人	原公铁步查队副队长
李国栋	男	3	工人	原公铁步查队副队长
王国栋	男	1	工人	原公铁步查队副队长

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	凉山乐跃110kV输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	四川省水利厅 川水函〔2012〕2274号, 2012年12月		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	四川省电力公司 川电基建〔2013〕83号, 2013年2月		
项目建设起止时间	2016年11月~2018年4月		
水土保持方案编制单位	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司		
水土保持初步设计单位	西昌电业局设计咨询公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	西昌电力工程公司		
水土保持监理单位	四川电力工程建设监理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	四川联合建设工程设计有限公司		

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号），国网四川省电力公司于2019年7月3日在成都主持召开了凉山乐跃110kV输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的有国网四川省电力公司科技部、发展策划部、建设部、经济技术研究院，建设管理单位国网四川省电力公司凉山供电公司，设计单位西昌电业局设计咨询公司，施工单位西昌电力工程公司，监理单位四川电力工程建设监理有限责任公司，验收报告编制单位四川联合建设工程设计有限公司，方案编制单位中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组。

会前，国网四川省电力公司经济技术研究院对凉山乐跃110kV输变电工程水土保持设施验收报告进行了技术审评。会上，验收组查阅了技术资料，听取了国网四川省电力公司凉山供电公司、四川联合建设工程设计有限公司、国网四川省电力公司经济技术研究院关于水土保持设施实施、水土保持设施验收报告和技术审评情况的汇报，经质询、讨论，形成了凉山乐跃110kV输变电工程水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

凉山乐跃110kV输变电工程位于凉山州德昌县。建设内容包括凉山乐跃110kV变电站新建工程、永郎220kV变电站间隔扩建工程和永郎~乐跃110kV输电线路工程（线路长度29.31km，塔基87基）三个部分。工程于2016年11月开工建设，2018年4月完工。

(二) 水土保持方案批复情况

2012年12月,四川省水利厅以《四川省水利厅关于凉山乐跃110kV输变电工程水土保持方案报告书的批复》(川水函〔2012〕2274号)批复了工程水土保持方案,批复的水土流失防治责任范围3.17公顷。

(三) 水土保持设计情况

2013年2月,四川省电力公司以《四川省电力公司关于凉山德昌乐跃110kV输变电工程初步设计的批复》(川电基建〔2013〕83号)批复了本工程初步设计(含水土保持部分),施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

(四) 水土保持监测情况

工程水土保持设施验收过程中,验收评估单位开展了水土保持监测工作。监测结论为:项目建设区域内扰动土地治理率达到99.99%,水土流失总治理度达到99.14%,土壤流失控制比达到0.89,拦渣率达到96.15%,林草植被恢复率99.99%,林草覆盖率达到78.52%,六项防治指标均达到水保方案设计的水土流失防治目标值。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务,水土保持设施的完好率较高,可发挥其水土保持效益。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

四川联合建设工程设计有限公司开展了水土保持设施验收工作,编制完成了《凉山乐跃110kV输变电工程水土保持设施验

收报告》。

2. 验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

(六) 验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监测、监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，已依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

(七) 后续管护要求

运行期间应加强塔基区植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表（凉山乐跃 110kV 输变电工程）

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长	李世平	国网四川省电力公司	高工	李世平	业主单位
成 员	侯国彦	国网四川省电力公司	高工	侯国彦	业主单位
	刘红志	国网四川省电力公司	教高	刘红志	
	田 川	国网四川省电力公司	高工	田 川	
	李 睿	国网四川省电力公司经济技术研究院	高工	李 睿	技术审评单位
	李金阳	国网四川省电力公司经济技术研究院	工程师	李金阳	
	许棱杰	国网四川省电力公司凉山供电公司	工程师	许棱杰	建设单位
	罗 胜	国网四川省电力公司凉山供电公司	工程师	罗 胜	
	彭 毅	四川联合建设工程设计有限公司	工程师	彭 毅	验收调查单位
	杨 尚	四川联合建设工程设计有限公司	工程师	杨 尚	
	赵东川	西昌电力工程有限责任公司	工程师	赵东川	施工单位
	王小伟	四川美卓电力设计有限公司凉山分公司	工程师	王小伟	设计单位
	刘书宾	四川电力工程建设监理有限责任公司	工程师	刘书宾	监理单位
	姜雅辛	中国电力工程顾问集团西南电力设计院	工程师	姜雅辛	方案编制单位
	凌文州	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	教高	凌文州	特邀专家
	杨晓瑞	中国电力工程顾问集团西南电力设计院	工程师	杨晓瑞	
	彭健伟	国网四川省电力公司建设工程咨询分公司	高工	彭健伟	