

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程

项目编号 成发改核准[2019]31 号

建设地点 都江堰市蒲阳街道、石羊镇、聚源镇

验收单位 国网四川省电力公司成都供电公司

2023 年 3 月 29 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程	行业 类别	输电工 程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司成都供电公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机关、 文号及时间	都江堰市行政审批局，都行审审批[2021]88 号， 2021 年 4 月 21 日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	国网四川省电力公司 川电建设[2021]65 号、2021 年 3 月 25 日		
项目建设起止时间	2022 年 7 月~2022 年 12 月		
水土保持方案编制单位	成都市水利电力勘测设计院		
水土保持初步设计单位	四川锦能电力设计有限公司		
水土保持监测单位	国网四川省电力公司成都供电公司		
水土保持施工单位	四川蜀电集团有限公司四川电力建设分公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川电力设计咨询有限责任公司		

二、验收意见

根据水土保持法律法规、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）及《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后管理规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知》（川水函〔2018〕887号）的要求，工程投运前需完成水土保持设施竣工验收工作，国网四川省电力公司成都供电公司组织各参建单位完成了“成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程”水土保持设施验收竣工验收会议，参加验收的单位有建设单位国网四川省电力公司成都供电公司、水保方案编制单位成都市水利电力勘测设计院、监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司、施工单位四川蜀电集团有限公司四川电力建设分公司、验收报告编制单位四川电力设计咨询有限责任公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，建设单位对成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程水土保持设施进行了自查初验。四川电力设计咨询有限责任公司对成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程水土保持设施进行了技术验收，提交了验收报告。

验收组成员与参会代表查阅了过程现场照片及技术资料，就工程建设过程中的水土保持问题及水土保持设施验收情况与建设单位及验收报告编制单位沟通，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程包括 3 个单项工程：蒲阳 110kV 变电站 110kV 改造工程、聚源-蒲阳一线 110kV 线路增容改造工程和聚源-蒲阳二线改接驾青桥 110kV 线路工程。其中，蒲阳 110kV 变电站 110kV 改造工程不涉及土建施工；聚源-蒲阳一线 110kV 线路增容改造工程利用原同塔双回线路进行增容改造，不涉及新建架空线路方案。线路路径长 8.989km，利用已建铁塔 40 基。该部分不新建铁塔；聚源-蒲阳二线改接驾青桥 110kV 线路工程包括架空线路和电缆线路，其中架空线路利用原同塔双回线路进行架设或增容改造，不涉及新建架空线路方案。线路路径长约 17.200km，利用已建铁塔 104 基，不新建铁塔。电缆线路自 110kV 驾新线 43#终端塔引下，进入新建电缆沟，沿新建电缆沟基本向东北方向敷设，沿线电缆沟两处小角度转弯避开已建杆塔，电缆敷设至 110kV 聚蒲线 1#终端塔北侧后自电缆沟引出，后引接至 110kV 聚蒲线。本工程新建单回电缆路径长 160m。

工程实际于 2022 年 7 月开工，2022 年 12 月建成，总工期 6 个月，2022 年 12 月水保措施完工。

1、项目总占地面积 1.00hm²，均为临时占地。

2、工程建设挖方总量为 0.21 万 m³（自然方，下同），填方 0.17 万 m³，余方 0.04 万 m³。电缆沟余土在电缆沟施工临时占地区范围内摊平处置。本工程未单独设置取土场。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2021 年 4 月 21 日，都江堰市行政审批局以《都江堰市行政审批局关于成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程水土保持

方案报告表的行政许可决定》（都行审审批[2021]88 号）对本工程水土保持方案进行了批复，批复的本工程水保方案中水土流失防治责任范围为 1.01hm^2 。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持设计纳入主体工程一并设计。

（四）水土保持监测情况

工程建设过程中未开展专项水土保持监测工作，建设单位自行对工程建设过程中的水土流失情况开展巡查监测，监测结论为：工程建设中落实了水土保持方案确定的防治体系及任务，完成的措施基本与方案一致，有效控制和减少了工程建设中的水土流失，水土保持设施完好率较高，发挥了水土保持效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2022 年 8 月，建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司开展工程的水土保持验收报告编制工作。接受委托后，四川电力设计咨询有限责任公司成立了项目验收工作组，深入现场进行勘察，于 2023 年 3 月编制完成了《成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程水土保持设施验收报告》。

工程实施的水保措施有：表土剥离 700m^3 ，表土回覆 700m^3 ，土地整治 0.72hm^2 ，复耕 0.64hm^2 ，撒播草籽 0.36hm^2 ，土工布苫盖 7300m^2 ，防雨布遮盖 1400m^2 ，土袋拦挡 39m^3 。工程质量合格，建成后水土流失已得到有效控制。

通过经济财务评估，工程实际完成水土保持投资 30.46 万元，其中，工程措施 4.57 万元，植物措施 0.54 万元，监测费用 5.00 万元，

临时工程费 10.85 万元,工程独立费用 8.19 万元,水土保持补偿费 1.313 万元。

经生态效益评估,该项目水土保持防治效果明显,项目建设区域内水土流失治理度为 100%;土壤流失控制比为 1.7;渣土防护率为 100%;表土保护率 97%;林草植被恢复率为 100%;林草覆盖率为 36%,本工程 6 项防治标准均达到水保方案设计的水土流失防治目标值。

综上所述,本工程建设相关手续资料齐备,水土保持措施落实完善,水土保持投资满足区域水土保持防治要求,防治效果明显,满足水土保持相关法律法规要求。水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保持方案的有关规定和要求,各项工程安全可靠、质量合格,效益显著,水土保持生态环境建设设施的管理维护责任明确,工程总体质量达到了设计标准,符合验收条件,可以进行竣工验收。

(六) 验收结论

验收组认为:本项目实施过程中落实了批准的水土保持方案及相关文件要求,完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到水土保持方案设计的目标值,足额缴纳了水土保持补偿费,符合水土保持设施验收的条件,同意该项目水土保持设施通过验收。

(七) 后续管护要求

加强水土保持设施管护,确保正常运行和发挥效益。

三、项目区照片

	
电缆下地	电缆沟施工区域耕地恢复情况
	
电缆沟施工区域耕地恢复情况	表土堆放区耕地恢复情况
	
牵张场耕地恢复情况	牵张场植被恢复情况





跨越场植被恢复情况



跨越场耕地恢复情况

四、验收组成员签字表（成都都江堰驾青桥 220kV 变电站 110kV 出线优化工程）

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	吴韬	国网四川省电力公司成都供电公司	高级工程师		建设单位
成员	缪毅	国网四川省电力公司成都供电公司	工程师		建设单位
	罗锋	国网四川省电力公司成都供电公司	工程师		建设单位
	凌文州	中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	高级工程师		特邀专家
	杨晓瑞	四川电力设计咨询有限责任公司	高级工程师		验收报告编制单位
	李 静	四川电力设计咨询有限责任公司	高级工程师		
	尹武君	四川电力设计咨询有限责任公司	高级工程师		
	李书林	四川东祥工程项目管理有限公司	工程师		监理单位
	陈浩	四川蜀电集团有限公司 四川电力建设分公司	工程师		施工单位