

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：巴中平昌西兴 110kV 变电站 35kV 配套工程

项目编号：平发改审〔2022〕125号

建设地点：巴中市平昌县

验收单位：国网四川省电力公司巴中供电公司

2025 年 7 月 4 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	巴中平昌西兴 110kV 变电站 35kV 配套工程	行业 类别	输变电 工程
主管部门 (或主要投资方)	国网四川省电力公司巴中供电公司	项目 性质	新建
水土保持方案批准机 关、文号及时间	平昌县水利局、平报告表(2023)5号、2023年7月20日		
水土保持方案变更批准 机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批准 机关、文号及时间	国网四川省电力公司巴中供电公司、 巴电建设(2023)6号、2023年4月7日		
项目建设起止时间	2023年11月开工, 2025年4月完工		
水土保持方案编制单位	四川省西点电力设计有限公司		
水土保持初步设计单位	四川南充电力设计有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	四川巴中和兴电力有限责任公司		
水土保持监理单位	四川东祥工程项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	四川省西点电力设计有限公司		

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）等文件要求，国网四川省电力公司巴中供电公司于2025年7月4日组织召开巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程水土保持设施验收会。参加会议的有：建设单位国网四川省电力公司巴中供电公司，设计单位四川南充电力设计有限公司，施工单位四川巴中和兴电力有限责任公司，监理单位四川东祥工程项目管理有限责任公司，方案编制和验收调查单位四川省西点电力设计有限公司等单位代表及特邀省级专家1名，会议成立了验收组（名单附后）。

会上，验收组查阅了相关技术资料，听取了国网四川省电力公司巴中供电公司、四川巴中和兴电力有限责任公司，四川东祥工程项目管理有限责任公司、四川省西点电力设计有限公司关于水土保持设施建设、水土保持监理、水土保持设施验收调查情况的汇报，经质询、讨论，形成了巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程位于四川省巴中市平昌县，建设性质为新建。项目组成包括：①响滩35kV变电站西兴35kV间隔扩建工程：在响滩35kV变电站围墙内扩建35kV间隔1个；②西兴110kV变电站~响滩35kV线路工程：新建线路路径全长13.92km（其中架空13.8km，电缆0.12km），全线单回架设，共使用铁塔34基（其中新建33基，利旧

1 基)；③衣西佛支线  $\pi$  入西兴 110kV 变电站 35kV 线路工程：新建线路路径全长 4.56km，由衣西佛支线  $\pi$  入西兴 110kV 变电站 35kV 线路工程 A 线和 B 线组成，其中 A 线线路全长 2.24km（架空 2.05km，电缆 0.19km），B 线线路全长 2.32km（架空 2.15km，电缆 0.17km），拆除铁塔 2 基。

工程实际总投资 1517.8040 万元。建设工期 2023 年 12 月~2025 年 4 月，总工期 17 个月。

### （二）水土保持方案批复情况

2023 年 7 月 20 日，平昌县水利局以《水土保持行政许可承诺书》（平报告表〔2023〕5 号）准予许可了本工程水土保持方案。方案中确定的水土流失防治责任范围面积为 1.62hm<sup>2</sup>，其中永久占地 0.25hm<sup>2</sup>，临时占地 1.37hm<sup>2</sup>；水土保持设施补偿费 2.106 万元。

### （三）水土保持设计情况

2023 年 4 月 7 日，国网四川省电力公司巴中供电公司以《关于巴中平昌西兴 110kV 变电站 35kV 配套工程初步设计的批复》（巴电建设〔2023〕6 号）批复了本工程初步设计（含水土保持部分），施工图设计进一步细化和优化了各项水土保持措施。

### （四）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）的要求，对于编制水土保持方案报告表的项目可不提供水土保持监测总结报告。工程水土保持方案为报告表项目形式，未开展水土保持专项监测，由建设单位组织施工单位、监理单位通过巡查等方式进行调查监测。

### （五）验收报告编制情况和主要结论

2025年6月，四川省西点电力设计有限公司编制完成《巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程水土保持设施验收报告》，工程实际水土流失防治责任范围为1.53hm<sup>2</sup>，工程建设余方472m<sup>3</sup>，间隔扩建余方在终端塔占地范围内摊平，塔基余方在塔基占地范围内摊平，无乱堆乱弃现象及水土流失隐患，不设置专门弃土场。

工程实际发生的水土保持总投资为27.12万元，其中水土保持补偿费2.106万元（已按批复方案足额缴纳）。

经现场调查，巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程水土保持设施布局基本合理，完成的质量和数量均符合设计要求，实现了保护工程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的设计目标。

工程水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。经验收调查，工程水土流失治理度97.3%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率93.0%，表土保护率94%，林草植被恢复率97.9%，林草覆盖率60.8%，均达到水土保持方案确定的目标值。

巴中平昌西兴110kV变电站35kV配套工程基本完成了水土保持方案要求的水土保持工程相关内容和生产建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

## **(六) 验收结论**



验收组认为：该项目依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，已依法足额缴纳了水土保持补偿费；实施过程中，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持工程质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

## **(七) 后续管护要求**

运行期间应加强项目区排水设施维护和植被补植、养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

### 三、验收组成员签字

#### 巴中平昌西兴 110kV 变电站 35kV 配套工程

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	张宇	国网四川省电力公司巴中供电公司	高工		
成员	魏奉春	国网四川省电力公司巴中供电公司	高工		建设单位
	颜诚	国网四川省电力公司巴中供电公司	高工		
	王虎	四川水发勘测设计研究有限公司	高工		特邀专家
	安绍云	四川省西点电力设计有限公司	工程师		验收编制单位
	苟文艺	四川省西点电力设计有限公司	助工		
	高永	四川南充电力设计有限责任公司	高工		设计单位
	苟绪军	四川省西点电力设计有限公司	高工		水保方案编制单位
	刘宗强	四川巴中和兴电力有限责任公司	工程师		施工单位
	刘和江	四川东祥工程项目管理有限责任公司	高工		监理单位